

COLUMNA SECA



IPF-39

Marco y contramarco. Salida piso

Metacrilato incluido

Los IPF del Grupo de incendios están hechos en una sola pieza, con la intención de evitar la oxidación de las juntas con el paso del tiempo.

Una sola pieza en chapa constituye mayor estética en la instalación.




IPF-41

Marco y contramarco

Toma de fachada

Los IPF del Grupo de Incendios están contruidos en una sola pieza para evitar la oxidación en las juntas con el paso del tiempo.

El diseño de una pieza representa una colocación más estética.



BIFURCACIÓN 25

Bifurcación 25 x 25

Con racores y y cubiertas en aluminio

Entrada rosca interior 1½



BIFURCACIÓN 45

Bifurcación 45x45.

Con racores y tapas en aluminio.

Entrada rosca interior 2½".